Quicksilver Activ 555 Open

~~€ 39 900~~

€ 38 900



Constructeur de bateaux:	Quicksilver	Longueur:	5,47 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	2,29 m
Catégorie:	bateau neuf - bateau de stock	Année de construction:	2026
Lieu:	Allemagne, Schwebheim / Schweinfurt	moteur:	Mercury F100 ELPT, 100 cv (74 kW), moteur à essence

Vendeur:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Allemagne

Téléphone: +49 9723 93710
Site web: http://www.bootepfister.de
Langues: allemand, anglais







Détails

Réf du bateau	**s293278**

Données techniques

Matériau de la coque	**polyester**
Réservoir de carburant	**110 l**

moteur

Modèle	**Mercury F100 ELPT**
Puissance	**100 cv (74 kW)**

Équipement

Couvertures	**bimini, taud de port**

Description

Ce texte a été traduit automatiquement.

Numéro de stock : 5026012

Bateaux Pfister Neuf

Prix catalogue TTC (TVA 19 %) : 44.749,98

Prix promotionnel TTC (TVA 19 %) : 38.900,00

Accessoires :

Coque de couleur (legacy grey)
Extensions de plateforme de baignade
Extension latérale pour la bronzette avant
Traceur Lowrance EAGLE 7 avec transducteur HDI
Housse de protection de port
Smart Edition
Bimini
Mât de ski nautique
Fusion stéréo avec 2 haut-parleurs
Kit avant (bronzette avant réglable,
rembourrage avant, table avant)
Frais de transport avant
Montage moteur y compris antivol
Frais de transport moteur
Mise en service, initiation, essai en mer

Pour toute question complémentaire, nous sommes à votre disposition au +49-9723-93710 ou (e-mail dans les coordonnées de contact).
Vous trouverez d’autres offres intéressantes sur le site Internet suivant : www.bootepfister.de
Remarques : Erreurs et modifications réservées !

La description du véhicule sert uniquement à l’identification générale du véhicule et ne constitue aucune garantie au sens du droit de la vente. Les indications ne prétendent pas à l’exhaustivité ! Les indications et descriptions fournies sont sans engagement et ne servent pas de caractéristiques garanties. Le vendeur décline toute responsabilité pour les erreurs de frappe et de transmission de données. Les équipements sont à vérifier sur place !