Bavaria 40 Cruiser

€ 110 000





Constructeur de bateaux:	Bavaria	Longueur:	12,40 m
Type de bateau:	voilier	Largeur:	3,99 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2010
Lieu:	Espagne, Arzon	Cabines:	3
		moteur:	Volvo Penta, 40 cv (29 kW), diesel

Vendeur:
BOATS DIFFUSION
Eric Chappuis
2 place Amiral Ortoli - Port Santa Lucia
83700 Saint-Raphaël
France

Téléphone: +33 9 80 80 92 09
Site web: https://www.boats-diffusion.com
Langues: anglais, français










Détails

Réf du bateau	**s297987**

Données techniques

Tirant d’eau	**2,05 m**

moteur

Modèle	**Volvo Penta**
Puissance	**40 cv (29 kW)**

Équipement

Navigation	**autopilote, GPS, plotter, sondeur, speed log, VHF**
Equipement technique	**chargeur de batteries**
Equipement du pont	**échelle de bain**
Intérieur	**chauffage, four, table de cabine**
Sécurité	**canot de sauvetage**
Couvertures	**bimini, capote (de descente)**
Voiles	**spinnaker**

Description

Bavaria Cruiser 40 (FARR) — Millésime 2011 — 3 cabines / 2 SDB

Bavaria Cruiser 40 (version FARR), millésime 2011, configuration 3 cabines doubles et 2 salles d’eau, offrant 7 couchages. Bateau équipé, entretenu et avec de nombreux remplacements récents.

Cruiser performant et confortable, prêt pour la croisière. Entretien suivi avec postes majeurs réalisés, dont remplacement du gréement dormant et remplacement du joint de saildrive (2022).Équipement complet (pilote, VHF, GPS/Axiom 9, guindeau, capote + bimini) et annexe + HB.

Aménagement intérieur
7 couchages
3 cabines doubles
1 couchage dans le carré
(Configuration : 2 salles d’eau)

Voiles
Grand-voile sur enrouleur
Génois sur enrouleur
Spi asymétrique 105 m² sur emmagasineur KARVER KF 3.0 (2022)

Confort à bord
Réservoir d’eau : 360 L
Eau chaude
Douchette de cockpit
Échelle de bain
Table de cockpit
Cuisine : 2 feux + four, réfrigérateur
Batterie de cuisine
Prises USB-C dans le carré et dans toutes les cabines

Motorisation
Volvo 40 cv - Installé neuf Mai 2026

Électronique / navigation
Loch / sondeur / speedo
Pilote automatique
VHF
GPS traceur
Raymarine AXIOM 9 (2021)
Afficheur pilote p70s (mode vent) (2024)

Équipement de pont / mouillage
Double barre à roue
Capote de roof + bimini
Guindeau électrique
Chargeur de batterie (2021)

Annexe
Annexe Plastimo 240
Moteur hors-bord Suzuki DF 2.5 (2025)

Sécurité
Radeau de survie Plastimo 8 personnes (2022) — révisé 2025

Entretien & remplacements récents (principaux)
2021

Chargeur de batterie
Remplacement hale-bas rigide Selden
Housses matelas cabines
Nouvelle gazinière / four
Remplacement hélice
Nettoyage échangeurs
4 batteries 108 Ah
Raymarine AXIOM 9

2022
Radeau Plastimo 8 personnes
Remplacement joint de saildrive
Remplacement du gréement dormant
Spi asymétrique 105 m² sur emmagasineur KARVER KF 3.0
2023
Groupe d’eau
Thermostat frigo
2024
HP extérieur
Afficheur pilote p70s mode vent
Réfection éclairage intérieur
Bagues safran
2025
Joint spi vilebrequin, changement silent-blocs, nettoyage échangeur
Moteur annexe Suzuki DF 2.5
Remplacement hublots latéraux
Révision radeau de survie
Remplacement de l’arbre d’hélice

Dossier complémentaire (inventaire, factures, photos) sur demande