Bavaria 50

€ 135 000




Constructeur de bateaux:	Bavaria	Longueur:	14,98 m
Type de bateau:	voilier	Largeur:	4,55 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2007
Lieu:	Italie, Salerno	Cabines:	5
		moteur:	Volvo Penta, 75 cv (55 kW), diesel

Vendeur:
Ita74 Srl
200 P.za Sannazaro
80122 Napoli
Italie

Portable: +39 340 3313 608
Langues: anglais, français, italien







Détails

Réf du bateau	**s289845**
couchettes	**12**

Données techniques

Tirant d’eau	**2 m**
Matériau de la coque	**polyester**

moteur

Modèle	**Volvo Penta**
Puissance	**75 cv (55 kW)**

Équipement

Navigation	**girouette, GPS, radar, sondeur, speed log**
Equipement technique	**propulseur d'étrave**
Equipement du pont	**pont en teck**
Intérieur	**four, table de cabine**
Equipement de divertissement	**TV**
Couvertures	**bimini, capote (de descente)**

Description

ITA 74 – Concessionnaire officiel BAVARIA YACHTS propose :Bavaria 50 – Année 2007Moteur : Volvo 1 x 75 CV
Aménagement : 5 cabines, 3 salles de bain
Équipements :
Radar
Propulseur d'étrave
Coussins de dinette
Inverseur 3 kW
3 toilettes électriques
Coque bleue
Bimini et capote de roof
Sellerie intérieure et extérieure
TV
Instruments Raymarine : GPS, loch, sondeur, girouette/anémomètre
Cuisine avec four
LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS AU FIL DES ANNÉES2024MOTEUR :
Entretien régulier
Remplacement du raiser d'échappement et du tuyau
Nettoyage et restauration du réservoir de gasoil
Révision et nettoyage de l'hélice de proue
Remplacement de la batterie de l'hélice de proue et ajout d'un joystick pour manœuvre
INTÉRIEUR :
Installation de deux batteries à décharge lente 2x210Ah
Installation d'un robinet d'eau de mer dans la cuisine
Remplacement des moteurs pour les vidanges de douches
Travaux de menuiserie (restauration des meubles et portes)
Remplacement de tous les joints des hublots
EXTÉRIEUR :
2025 prévu : sablage du bulbe, peinture de la muraille bâbord, remplacement des coussins du cockpit et du roof
Travaux de menuiserie (table de cockpit et falchetta)
2025KEEL & COQUE :
Sablage du bulbe
Peinture de la muraille bâbord
Nouveaux coussins pour cockpit et roof
Travaux de menuiserie (table de cockpit et falchetta)
MOTEUR :
Entretien régulier
Remplacement de la pompe à eau de mer
Remplacement de la batterie de démarrage
INTÉRIEUR :
Remplacement du boiler et des canalisations d'eau
Nettoyage du réservoir d'eau douce
Remplacement complet du réfrigérateur de cockpit (moteur et résistance)
Remplacement des moteurs des WC électriques
EXTÉRIEUR :
Remplacement du **guindeau Lofrans Caiman** avec télécommande et nouveau système électrique
Entretien des winchs
Remplacement des stoppers
Remplacement de la station de vent et câble
Restauration du teak et des joints
Remplacement de la bague de gouvernail et de son support

Document non valable à des fins contractuelles. Informations fournies telles que reçues, considérées comme correctes mais non garanties. Commission de courtage : 5 % + TVA sur le prix d'achat, et non inférieure à 3 000 € + TVA.