# Bayliner 642 CU

**€ 29 900**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Constructeur de bateaux: | Bayliner | Longueur: | 6,53 m |
| Type de bateau: | bateau à moteur | Largeur: | 2,44 m |
| Catégorie: | bateau d'occasion | Année de construction: | 2014 |
| Lieu: | Allemagne, Schwebheim / Schweinfurt | moteur: | Mercruiser 4.3 L MPI Alpha One, 223 cv (164 kW) |

Vendeur:
**Boote Pfister**
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Allemagne

Téléphone: +49 9723 93710
Site web: http://www.bootepfister.de
Langues: allemand, anglais










## Détails

| | |
|---|---|
| Réf du bateau | **s315456** |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Matériau de la coque | **polyester** |
| Type de coque | **carène planante** |

## moteur

| | |
|---|---|
| Modèle | **Mercruiser 4.3 L MPI Alpha One** |
| Puissance | **223 cv (164 kW)** |

## Équipement

| | |
|---|---|
| Navigation | **compas, plotter** |
| Couvertures | **bimini** |

## Description

*Ce texte a été traduit automatiquement.*

Boote Pfister Bateau d’occasion
Numéro de stock 232754

Bayliner 642 Cuddy avec Mercruiser 4.3 L MPI
Année de construction 2014

Prix catalogue : 32 900,00 €
Prix promotionnel : 29 900,00 €

Bateau équipé comme suit :
Bimini Top
Coque de cockpit
Coussins dans la cabine
Sea Dek sur le pont avant
Sea Dek sur la plateforme de bain
Tapis dans le cockpit
Instruments ronds, plotter Raymarine
Cabestan d’ancre électrique
Compas
Système audio
Balcon avant

Pour toute question complémentaire, nous restons à votre disposition au +49-9723-93710 ou par e-mail (voir coordonnées).

Vous trouverez d’autres offres intéressantes sur le site Internet suivant : www.bootepfister.de
Remarques : erreurs et modifications réservées !

La description du véhicule sert uniquement à identifier le véhicule de manière générale et ne constitue pas une garantie au sens du droit de la vente. Les indications ne prétendent pas être exhaustives ! Les indications et descriptions fournies sont sans engagement et ne servent pas de caractéristiques garanties. Le vendeur décline toute responsabilité en cas d’erreurs de frappe ou de transmission de données. Les équipements doivent être vérifiés sur place !