Four Winns 268 Vista

€ 46 900



Constructeur de bateaux:	Four Winns	Longueur:	8,65 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	2,59 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2005
Lieu:	Allemagne, Bönningstedt / Hamburg	Cabines:	1
		moteur:	Volvo Penta, 280 cv (206 kW), moteur à essence

Vendeur:
Gründl Bootsimport
Richard Gründl
Nordring 1
25474 Bönningstedt
Allemagne

Téléphone: +49 40 5550540
Site web: http://www.gruendl.de
Langues: allemand, anglais, perse










Détails

Réf du bateau	**s322096**
couchettes	**2**

Données techniques

Matériau de la coque	**polyester**
Réservoir de carburant	**320 l**

moteur

Modèle	**Volvo Penta**
Puissance	**280 cv (206 kW)**

Équipement

Equipement technique	**climatisation, projecteur, propulseur d'étrave**
Equipement du pont	**douche de pont**
Couvertures	**taud de port**

Description

Ce texte a été traduit automatiquement.

Bâche bleue de port
Bâche bleue de cockpit
Coussins blancs dans le cockpit et à l’intérieur
Coussins d’étrave supplémentaires
Propulseur d’étrave ajouté a posteriori
Grande plateforme de bain
Douche de poupe sur la plateforme de bain
Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes
Réservoir de rétention
Moustiquaires sur tous les hublots et écoutilles
Couchage avant transformable en banquette ou en lit
Banquette arrière également transformable en lit
Chauffe-eau
Climatisation
Radio avec haut-parleurs dans le cockpit et à l’intérieur
Ancre en inox avec chaîne d’ancrage
Cabestan d’ancre électrique
Arceau rabattable
Projecteur orientable à l’avant

Équipements supplémentaires :

Motorisation Duoprop avec hélices en inox
Volvo Penta 5.7 OSI DF avec refroidissement à double circuit
Échangeur de chaleur déjà remplacé

La description du bateau sert uniquement à identifier le bateau de manière générale et ne constitue pas une garantie au sens du droit de la vente. Les indications ne prétendent pas à l’exhaustivité ! Les informations et descriptions fournies sont sans engagement et ne valent pas caractéristiques garanties. Le vendeur décline toute responsabilité pour les erreurs de frappe et de transmission de données. Les équipements sont à vérifier sur place !