Jeanneau Merry Fisher 925

€ 50 000



Constructeur de bateaux:	Jeanneau	Longueur:	9,76 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	3,16 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2006
Lieu:	France, Port Médoc, le Verdon-sur-Mer	Cabines:	2
		moteur:	2x 160 cv (118 kW), diesel


Vendeur:
Atlantique Marine Courtage
302 Rte de la Perrière
17450 Saint-Laurent-de-la-Prée
France

Portable: +33 6 30 27 99 29
Langues: anglais, français







Détails

Réf du bateau	**s319041**
couchettes	**6**

Données techniques

moteur

Puissance	**160 cv (118 kW)**
Puissance	**160 cv (118 kW)**

Équipement

Navigation	**GPS, VHF**
Equipement technique	**peinture sous-marine**

Description

JEANNEAU MERRY FISHER – 9,25 FLY.

CARACTÉRISTIQUES

Marque : Jeanneau, 2 X 160 cv TD Volvo, 1670 heures
Modèle : Merry Fisher
Longueur de coque : 8,72 m
Longueur hors tout : 9,25 m
Largeur : 3,11 m
Réservoir de carburant : 400 litres
Réserve d’eau douce : 160 litres

ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION

GPS / sondeur Garmin 9 pouces au poste de pilotage
VHF ASN

CONFORT À BORD

Plaque de cuisson
Réfrigérateur
Eau chaude et eau froide sous pression
Production d’eau chaude par le moteur ou sur alimentation électrique de quai 220 V
Douchette arrière avec eau chaude et eau froide
WC marin électrique avec cuve à eaux noires
Taud de camping remplacé en 2026

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Convertisseur 12 V / 220 V
Prise de quai 220 V avec chargeur de batteries
Contrôleur de tension des batteries
2 batteries moteur de 140 Ah chacune
1 batterie de servitude de 140 Ah
Système de couplage des batteries
2 extincteurs dans la cale moteur

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe à eau de mer
2 pompes de cale électriques
1 pompe de cale manuelle

ENTRETIEN DE LA COQUE

Sablage et traitement contre l’osmose réalisés
Anodes et antifouling renouvelés chaque année
Passe-coques et vannes des moteurs et des WC remplacés

MOTORISATION – ENTRETIEN ET TRAVAUX RÉALISÉS De nombreuses interventions ont été effectuées afin d’assurer le suivi mécanique des moteurs :

2 alternateurs remplacés
2 démarreurs remplacés
2 pompes à eau remises en état
Tendeurs de courroies, poulies damper et galets remplacés
Pompes à injection et injecteurs révisés
Distribution OK jusqu’en 2028
Échangeurs démontés, nettoyés tous les ans