Quicksilver 705 Activ

~~€ 42 900~~

€ 41 900



Constructeur de bateaux:	Quicksilver	Longueur:	6,80 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	2,48 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2014
Lieu:	Allemagne, Schwebheim / Schweinfurt	moteur:	Mercruiser 3,0L MPI ECT, 137 cv (101 kW), moteur à essence

Vendeur:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Allemagne

Téléphone: +49 9723 93710
Site web: http://www.bootepfister.de
Langues: allemand, anglais





Détails

Réf du bateau	**s306819**

Données techniques

Matériau de la coque	**polyester**

moteur

Modèle	**Mercruiser 3,0L MPI ECT**
Puissance	**137 cv (101 kW)**

Équipement

Navigation	**autopilote, compas, plotter, sondeur**
Equipement technique	**chargeur de batteries, peinture sous-marine**
Intérieur	**robinet, table de cabine**
Equipement de divertissement	**CD**
Sécurité	**extincteur**
Couvertures	**bimini**

Description

Ce texte a été traduit automatiquement.

Bateaux Pfister, bateau d’occasion – très bon état
Numéro de stock : 232579

Prix : 43 900,00 €
Prix promotionnel : 41 900,00 €

Couleur : blanc

Équipements :
Bimini
Table de cabine
Plancher en teck du cockpit
Évier + robinets d’eau
Réservoir d’eau douce
Compas
Réfrigérateur
Plateforme de bain
Radio/CD
Chargeur de batteries
Raccordement à quai + câble
Sondeur
Plotter Lowrance
Antifouling
Prise 12 volts
Extincteur
WC marin
Réservoir de rétention
Mercury Smart Craft
Autopilote Raymarine
Support de moteur auxiliaire
Aménagement Bodensee

Pour toute question complémentaire, nous sommes à votre disposition au +49-9723-93710 ou par e-mail (coordonnées de contact).

Vous trouverez d’autres offres intéressantes sur le site suivant : www.bootepfister.de
Remarques : sous réserve d’erreurs et de modifications !

La description du véhicule sert uniquement à l’identification générale du bateau et ne constitue pas une garantie au sens du droit de la vente. Les indications ne prétendent pas à l’exhaustivité ! Les informations et descriptions fournies sont sans engagement et ne valent pas caractéristiques garanties. Le vendeur décline toute responsabilité en cas d’erreurs de saisie ou de transmission de données. Les équipements doivent être vérifiés sur place !