Astondoa 43 GLX

€ 199 500



Constructeur de bateaux:	Astondoa	Longueur:	13,20 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	4,35 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2007
Lieu:	Espagne, Malaga	Cabines:	2
		moteur:	2x Volvo Penta, 740 cv (544 kW), diesel

Vendeur:
La Costa Yachting
0 Calle Duquesa
29691 Manilva
Espagne

Portable: +34 682457002
Langues: anglais, espagnol, français











Détails

Réf du bateau	**s308626**

Données techniques

Matériau de la coque	**polyester**

moteur

Modèle	**Volvo Penta**
Puissance	**740 cv (544 kW)**
Modèle	**Volvo Penta**
Puissance	**740 cv (544 kW)**

Équipement

Navigation	**compas, plotter, radar, sondeur, VHF**
Equipement technique	**climatisation, propulseur d'étrave**
Equipement du pont	**passerelle, plateforme de bain, pont en teck**
Intérieur	**micro-ondes**

Description

Année : 2007
Longueur : 13,20 m
Emplacement : Malaga
Pavillon : Espagne
Chantier naval : Astondoa
Matériau : GRP

Dimensions
Longueur : 13,20 m
Largeur : 4,35 m
Poids à sec : 13 810 kg

Capacité
Cabines : 2
Salles de bains : 2
Capacité en eau : 500 L
Capacité en carburant : 1 200 L

Motorisation
Nombre de moteurs : 2
Marque du moteur : Volvo Penta D6 IPS
Puissance totale : 740 ch
Type de moteur : Diesel
Vitesse de croisière : 18 km/h
Vitesse maximale : 30 km/h

Équipement
Électronique :
– Radar
– Sonde
– Traceur
– VHF
– Répéteurs
– Boussole

Électricité / Moteur
2 moteurs Diesel Volvo Penta D6 IPS avec 720 heures d'utilisation

Équipement de pont :
– Passerelle hydraulique
– Baignoire en teck
– Pont en teck dans le cockpit
– Échelle en acier inoxydable
– Plateforme de baignade

Confort / Intérieurs :
– 3 cabines de luxe
– 2 salles de bains complètes
– Toilette électrique
– Micro-ondes
– Climatisation
– Eau chaude
– Propulseur d'étrave

Entretien
– En bon état avec entretien annuel

Observations
C'est une opportunité d'acquérir un yacht de haute qualité avec un excellent historique de service.
Les moteurs ont été révisés et sont prêts pour la saison 2026.
Costa Boats fournit ces informations de bonne foi mais ne les garantit pas ; une inspection par l'acheteur est recommandée pour sa propre sécurité.