# Bénéteau Oceanis 281

**€ 32 000**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Constructeur de bateaux: | Bénéteau | Longueur: | 8,70 m |
| Type de bateau: | voilier | Largeur: | 2,93 m |
| Catégorie: | bateau d'occasion | Année de construction: | 1995 |
| Lieu: | France, Piriac sur Mer | moteur: | Volvo Penta, 20 cv (15 kW), diesel |

Vendeur:
**BOATS DIFFUSION**
Eric Chappuis
2 place Amiral Ortoli - Port Santa Lucia
83700 Saint-Raphaël
France

Téléphone: +33 9 80 80 92 09
Site web: https://www.boats-diffusion.com
Langues: anglais, français










## Détails

| | |
|---|---|
| Réf du bateau | **s296495** |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tirant d’eau | **1,16 m** |

## moteur

| | |
|---|---|
| Modèle | **Volvo Penta** |
| Puissance | **20 cv (15 kW)** |

## Équipement

| | |
|---|---|
| Navigation | **autopilote, GPS, plotter, sondeur, speed log, VHF** |
| Couvertures | **capote (de descente)** |
| Voiles | **spinnaker** |

## Description

Bénéteau Océanis 281 – année 1995 Petit croiseur familial très marin et confortable, idéal pour la croisière côtière en couple ou en famille. Bateau suivi et entretenu, avec travaux récents (dossier à l'appui).

Caractéristiques principales
Modèle : Bénéteau Océanis 281, architecte Groupe Finot
Année : 1995
Type : voilier de croisière, quillard, sloop
Longueur hors tout : env. 8,7 m
Largeur : env. 2,9 m
Tirant d'eau : env. 1,16 m (faible tirant d'eau)
Motorisation : Volvo Penta md2020 18 ch
Aménagement : 2 cabines (1 lit breton + grande cabine arrière), carré, 1 salle d'eau, 4 à 6 couchages

Bateau en bon état général, prêt à partir.

Gréement & voiles
Gréement révisé
Étai changé
Enrouleur de génois changé
Ridoirs changés
Bande UV de génois récente
Voiles en bon état GV et génois
2 spis : 1 spi symétrique et 1 spi asymétrique très peu servie avec chaussette

Pont & accastillage
Guindeau électrique avec double commande
Traitement anti-osmose effectué
Capote de descente récente
Coussins intérieurs : mousses refaites pour un meilleur confort

Électricité / Électronique
Batteries récentes
Alternateur neuf
Tableau électrique remplacé
Sondeur
Traceur (GPS)

Confort & équipements intérieurs
Coussins et mousses refaits
Système WC changé
Vannes changées
Moteur de frigo révisé
Réchaud changé

Travaux et améliorations récents
Traitement anti-osmose
Changement des vannes
Changement des ridoirs
Changement du système de WC
Changement des mousses de coussins
Changement de l'alternateur
Changement du tableau électrique
Changement des batteries
Changement de la capote de descente
Changement de l'enrouleur de génois et de la bande UV

Dossier de factures et détails des travaux disponibles à bord.

Visites sur rendez-vous.